



WERELDO.COM S.R.O.

Přepravní podmínky


Pro balíkovou a paletovou přepravu

Zasílatel: Wereldo.com s.r.o.

Sídlo: Purkyňova 649/127, Medlánky, 612 00 Brno


IČO: 07640617 · **DIČ:** CZ07640617

Kontakt: info@wereldo.com




Produkty vyloučené z přepravy!

Hořlaviny, výbušniny, žíraviny, jedy, zbraně, radioaktivní materiál, živá zvířata apod. (VYJÍMKA směrnice ADR).




Rozměrové a hmotnostní omezení zásilky

Zásilka se může skládat z více kusů, max. 3000 kg, 1 kus max. 800 kg (viz. přepravní podmínky DHL).




Přepravní rizika

Při přepravě vznikají setrvačné síly. Při brždění, odstředivé síly v zatáčkách a tlakové síly. Při vibracích a zatížení!



Přepravní rizika

Manipulace 6x - 8x - vysokozdvizné vozíky, dopravníky apod. Stohování zásilek na sebe. Vaše zásilka může být vespuđu. Kontakt mezi zásilkami




Správně zabalený produkt v krabici

Nedostatečně vyplněné krabice se deformují a zvyšují nestabilitu celé paletové jednotky.




Dostatečná stabilita

Pevnost, soudržnost a kompaktnost paletové jednotky.




Stohovatelnost paletových jednotek

Logistický požadavek na využití vozidel a skladů! Posunuté těžiště výrazně narušuje stabilitu!




Zásady pro zvýšení stohovatelnosti

Papírové hrany a proložky přenesou hmotnost rovnoměrně na větší plochu a zvýší pevnost!




Upevnění k paletě

Vytvoření kompaktní paletové jednotky. Pevné spojení s paletou - zamezení pohybu po paletě do stran!




Zásady pro tvarování zásilek

Zásilky nepravidelných tvarů. Formovat vždy do tvaru kváдру a ne pyramidy. Tento tvar umožňuje zásilky stohovat a bezpečně přepravovat.




Dlouhé, úzké předměty - trubky, tyče, profily apod.

POUŽÍT: prkna, latě, špalíky, papírové hrany, trubice, tuhá vlnitá lepenka, překližkové bedny. Dlouhé předměty - tyče, trubky atd. mají riziko prohýbání a tím poškození zásilky. Zajistit hrany, podložit. Vhodné např. tuhá lepenka, hrany, překližkové podklady a víka, přeprava v bednách.




Plochy a nízké předměty - plechy, překližky, nábytkové díly apod.

POUŽÍT: papírové hrany, prkna, lepenku, překližku. Ploché a nízké předměty (plechy, kartony, prkna, překližku, MDF desky apod. opatřete vázacími páskami a ochranou hran a rohů. Taktéž opatřete samonosným dostatečně velkým víkem/prokladem




Vysoké předměty s vysokým těžištěm a malou základnou - ledničky, skříně apod.

POUŽÍT: vázací pásky, papírové hrany, zarážky. Vysoké předměty s vysokým těžištěm a malou základnou (ledničky, nábytek a pod. nutno upevnit na rozměrově větší paletu než je základna předmětu, opatřit zarážkami, hranami a vázacími páskami




Válcovité a neforemné předměty

POUŽÍT: dřevěné zarážky, špalíky, papírové hrany, vázací pásky. Válcovité a neforemné předměty apod opatřete vázacími páskami a pevně je spojte s paletou. Ideální je taktéž ochrana hran a rohů.




Zásilky přesahující paletu s ostrými výčnělky - ochrana přesahujících částí

POUŽÍT: vlnitou lepenku, papírové hrany, bublinkovou folii apod. V případě přesahu zásilky s ostrými výčnělky nutno obalit z důvodu ochrany ostatních přepravovaných zásilek. Lepenkou, bublinkovou folií apod.



Krabičky přesahující paletu

Při stohování se krabičky bortí! Hrozí poškození vlivem snížené odolnosti proti zatížení!



Zásady balení palety do ovíjecí folie

1. Dostatečné upevnění k paletě!
2. Kvalita a tloušťka ovíjecí folie!
3. Nahoře pevnější podložka nebo víko!

Veškeré části pevně spojte s paletou a oviňte kvalitní silnou strečovou folií a to 5-7x tak, aby nedošlo k nachýlení palety, či nebylo možné aby z palety něco spadlo.



Zásady použití papírových hran


1. Zvýšení stability
2. Zvýšení stohovatelnosti
3. Ochrana rohů a hran



Zásady použití vázacích pásek

1. Pevnost a druh vázací pásky
2. Četnost úvazků 2x, 4x, 6x
3. Použití ochranných prvků na hrany a rohy

Obalové materiály pro paletové přepravy




Zásady použití vázacích pásek

1. Kvalita použitého materiálu
2. Konstrukce obalu
3. Pevnost a kompaktnost
4. Vhodné rozměry pro paletizaci



Zásady použití obalů z vlnité lepenky

1. Vyrábí se mnoho druhů a kvalit
2. Kvalita je daná použitými druhy papírů
3. Kvalita obalu je daná kvalitou lepenky
4. Stohovatelnost je daná kvalitou obalu



Převážní paletové jednotky z vlnité lepenky nebo překližky


Lze uvnitř zesílit pro větší stohování a lepší ochranu zboží.

POUŽÍT: Výztuhy ve tvaru „U“, „L“, „O“ nebo trámky a latění.



Umístění manipulačních značek na zásilce


Na boku delší strany a v horní polovině.



Paletové hospodářství

Kontrola stavu - paletová konta - výměnným způsobem - pouze nepoškozené europalety („EUR“ ne „PKP“) - amortizace.

Paletové konto pro sběrnou službu poskytujeme pouze pro vnitrostátní zásilky.



Specifikace poškozené EUR palety

1. Přířez (svlak) chybí nebo je šikmo či příčně zlomený
2. Krajní přířez ložné nebo opěrné podlahy je tak odštípnutý, že jsou viditelné šroubové hřebíky
3. Špalík chybí, je zlomený nebo tak rozštípnutý, že jsou viditelné šroubové hřebíky
4. Hlavní značky chybí nebo jsou nečitelné

Rizika balíkové přepravy

Pro zajištění bezpečného a co nejrychlejšího průchodu zásilek naší přepravní sítě, je nezbytné správné balení vašeho zboží.

ANO



NE



Zamezte volnému pohybu zboží v krabici. Zajistěte, že žádné zboží nebude z krabice vyčnívat.



Do bublinkových obálek nekládejte křehké zboží, či zboží s ostrými hranami.



Zásilky o více krabicích nespojujte. Každou krabici označte přepravním štítkem zvlášť.

ANO



NE



Pro balení rolí, dlouhých zásilek, dokumentů používejte hranaté krabice.

Úzké tubusy sjíždí z válečkového dopravníku



Obchodní nebo dárkové balení může být zašpiněno nebo znehodnoceno v průběhu přepravy.

Vložte jej do samostatné kartonové krabice



Balení v pytlík (například krmivo pro zvířata a jiné sypké materiály) vkládejte pro lepší manipulaci do kartonových krabic, případně ještě zajistěte folií.



Nebalené zboží je náchylné k poškození a není možné jej třídit na válečkových dopravnících.



Bezpečné přepravování křehkých věcí (jako například skleněné lahve apod.) je možné zajistit pouze s vhodným balícím materiálem, jako fixační mřížka nebo polystyrenová forma kopírující tvar produktu.